

【消費生活用製品安全法に基づくトヨタミからのご報告】

■重大製品事故一覧

管理番号	事故発生日	製品名	機種・型式	事故内容	製品の使用期間	事故原因	発生場所 〇〇県
A201000852	平成23年1月5日	石油ストーブ(開放式)	RSK-272	建物が全焼する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中	不明	調査中	長崎県
A201000850	平成23年1月8日	油だき温水ボイラー	BS-4500(F)(N)	当該製品が設置されているボイラー室から発煙があったため確認すると、当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中	不明	調査中	北海道
A201000960	平成23年1月6日	石油ストーブ(密閉式)	FFA-80	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中	不明	調査中	北海道
A201100053	平成23年3月25日	石油ストーブ(開放式)	RCA-37	就寝中、息苦しくなったため確認したところ、当該製品から出火する火災が発生しており、建物が2棟全焼、1棟が延焼し、1名が死亡した。現在、原因を調査中	不明	調査中	長崎県
A201100209	平成23年1月28日	石油ストーブ(開放式)	RCA-206	当該製品を消火操作後、当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼した。現在、原因を調査中	不明	調査中	岡山県
A201100303	平成23年5月5日	石油ストーブ(開放式)	R-31	当該機器を使用中、当該機器から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。混合ガソリンを誤給油した状況も含め、現在、原因を調査中	不明	調査中	兵庫県
A201100551	平成23年10月30日	石油ふろがま	AF-203B(N)	当該機器を点火操作したところ、当該機器を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中	不明	調査中	北海道
A201100573	平成23年11月6日	油だき温水ボイラー	FB-07P(FF)	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中	不明	調査中	北海道
A201100674	平成23年11月29日	石油ストーブ(開放式)	RCA-106	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品下部から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。ガソリンを誤給油した可能性も含め、現在、原因を調査中	不明	調査中	宮城県
A201100678	平成23年11月20日	石油ストーブ(開放式)	RC-276	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の油受皿が腐食し穴が開いたことにより、灯油が漏洩し引火した可能性も含め、現在、原因を調査中	不明	調査中	佐賀県
A201100741	平成23年12月6日	石油ストーブ(開放式)	RS-L21	当該製品にマッチで点火した際、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損、1名が負傷した。現在、原因を調査中	不明	調査中	長崎県
A201100742	平成23年12月12日	石油ストーブ(開放式)	RS-D29E	当該製品を使用中、消火スイッチを押しても消えなかったため、当該製品を屋外へ移動させる途中、当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中	不明	調査中	長崎県
A201100832	平成23年12月16日	石油ストーブ(開放式)	RS-277	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中	不明	調査中	長崎県