【消費生活用製品安全法に基づくトヨトミからのご報告】

■重大製品事故一覧

管理番号	事故発生日	製品名	機種・型式	事故内容	製品の使用期間	事故原因	発生場所 〇〇県
A200900909	平成22年1月8日	石油ストーブ(開放式)	R-375	火災が発生し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	不明	調査中	東京都
A200900968	平成22年1月27日	石油ストーブ(開放式)	RCA-101	1名が倒れた状態で発見され、病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	不明	調査中	愛媛県
A201000114	平成22年4月25日	石油ストーブ(半密閉式)	HR-683D	当該製品から出火し、当該製品が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A201000390	平成22年7月22日	石油ストーブ(開放式)	LC-L539	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A201000590	平成22年10月7日	石油ふろがま	AF-210F	当該製品に点火し、その場を離れたところ、浴槽から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品から出火したのか他の要因も含め、現在、原因を調査中	製造から20年以上経過した製品	調査中	北海道
A201000694	平成22年11月2日	石油こんろ	HH-S219E	当該製品から出火する火災が発生して、建物が全焼し、隣接する3棟が延焼、1名が負傷した。出火原因も含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	広島県
A201000744	平成22年11月9日	石油ストーブ(開放式)	RS-D238E	当該製品を消火するため、芯調節つまみを操作しようとした際、当該製品から炎が立ち上がった。カーテンを掛けて消火を試みたところ当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中	不明	調査中	三重県
A201000907	平成22年12月29日	石油温風暖房機(開放式)	LC-L347(RO)(W)	当該製品の給油タンクに給油後、点火し、その場を離れ、しばらくすると当該製品の警報が鳴動した。運転スイッチを切ったが、異臭がしたため確認すると、当該製品の下部から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中	不明	調査中	神奈川県
A20100927	平成22年12月28日	石油ストーブ(開放式)	RS-H293E	1棟が全焼し、隣接する2棟が延焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中	不明	調査中	愛媛県