【消費生活用製品安全法に基づくトヨトミからの報告】

## ■重大製品事故一覧

| 管理番号 | 事故発生日 | 製品名 | 機種・型式 | 事故内容 | 製品の使用期間 | 事故原因 | 発生場所<br>○○県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201100921 | 平成24年1月16日 | 石油ストーブ（開放式） | RS-L21 | 当該製品にｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀﾝｸを装着したところ、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 不明 | 調査中 | 兵庫県 |
| A201100950 | 平成24年1月28日 | 石油ストーブ（開放式） | HRS-D29 | 当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。 | 不明 | 調査中 | 大阪府 |
| A201100959 | 平成24年1月13日 | 石油ストーブ（開放式） | RCA-25A | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の給油時に灯油がこぼれ引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。 | 製造から30年以上経過した製品 | 調査中 | 福岡県 |
| A201100990 | 平成24年1月25日 | 石油ストーブ（開放式） | BRS-210 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を消火せずにｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀﾝｸに給油した状況を含め、現在、原因を調査中。 | 不明 | 調査中 | 福岡県 |
| A201101078 | 平成24年2月7日 | 石油ストーブ（開放式） | RS-S23A | 当該機器を使用中、当該製品及び当該製品が置かれていた部屋を焼損する火災が発生した。当該製品に近接してﾍﾞｯﾄﾞが置かれていた状況を含め、現在、原因を調査中。 | 不明 | 調査中 | 埼玉県 |
| A201101098 | 平成24年2月27日 | 石油ストーブ（開放式） | RCA-106 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 不明 | 調査中 | 福井県 |
| A201101147 | 平成24年3月4日 | 石油ストーブ（開放式） | RS-D238E | 当該製品を点火後、異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。 | 不明 | 調査中 | 新潟県 |
| A201200088 | 平成24年4月15日 | 石油ストーブ（開放式） | RS-S23A | 建物を全焼、1名が死亡、1名が負傷する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 不明 | 調査中 | 大阪府 |
| A201200144 | 平成24年5月10日 | 石油ストーブ（半密閉式） | HR-682DX | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、8名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 不明 | 調査中 | 北海道 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |