

【消費生活用製品安全法に基づくトヨタミからのご報告】

■ 重大製品事故一覧

管理番号	事故発生日	製品名	機種・型式	事故内容	製品の使用期間	事故原因	発生場所 〇〇県
A200801150	平成21年1月8日	石油給湯機付ふろがま	BSF-4500(F)	家のブレーカーが落ちたので確認すると、当該機器の前方下部と横から炎が出て、消火した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A200801208	平成21年1月27日	石油ストーブ(開放式)	KSA-105G	当該機器がある室内に入ると、煙が充満していたため換気をしていたら、7名が体調不良となった。現在、原因を調査中。	13年	調査中	鹿児島県
A200900130	平成21年5月15日	石油温風暖房機(密閉式)	FF-356	当該製品を使用していたところ、異音とともに発煙・発火し、周辺が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A200900442	平成21年8月23日	エアコン(窓用)	TIW-187R	当該製品を使用し就寝中、製品内部からの出火と考えられる火災が発生し、消火する際に1名が軽傷を負った。当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	神奈川県
A200900582	平成21年10月13日	石油ストーブ(密閉式)	FF-356	火災が発生し、現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A200900921	平成21年12月27日	石油ストーブ(開放式)	RCA-106	当該製品を点火し、部屋を離れ、しばらくして戻ったところ、当該製品から出火していた。現在、原因を調査中。	不明	調査中	福岡県