

【消費生活用製品安全法に基づくトヨトミからの報告】

■重大製品事故一覧

管理番号	事故発生日	製品名	機種・型式	事故内容	製品の使用期間	事故原因	発生場所 〇〇県
A201500725	平成28年1月14日	石油温風暖房機(開放式)	LA-SDX32C	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	不明	調査中	岩手県
A201500744	平成28年2月2日	石油ストーブ(開放式)	RC-296PC	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A201500791	平成28年1月13日	石油温風暖房機(開放式)	NLC-32E4	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	山口県
A201500792	平成28年2月23日	石油ストーブ(開放式)	RS-276	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	静岡県
A201500800	平成28年2月12日	石油ストーブ(開放式)	RS-23	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	熊本県
A201500805	平成28年2月15日	石油ストーブ(半密閉式)	HR-FX65	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A201500823	平成28年2月16日	石油温風暖房機(開放式)	LC-L53AS	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	福島県
A201500832	平成28年3月4日	石油ストーブ(開放式)	RC-P325E	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	福岡県
A201600148	平成28年6月16日	石油ストーブ(開放式)	RCA-37	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があり、事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	鹿児島県
A201600438	平成28年11月1日	石油ストーブ(開放式)	RS-S23B	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	富山県
A201600439	平成28年10月30日	石油ストーブ(開放式)	RCA-880	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A201600495	平成28年11月22日	石油ストーブ(開放式)	RS-D29C	当該製品および周辺を焼損する火災が発生した。とうがい製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	京都府
A201600533	平成28年11月24日	石油ストーブ(開放式)	RSV-23	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	愛知県
A201600536	平成28年12月16日	石油ストーブ(半密閉式)	HR-65B	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	北海道