

【消費生活用製品安全法に基づくトヨトミからのご報告】

■ 重大製品事故一覧

管理番号	事故発生日	製品名	機種・型式	事故内容	製品の使用期間	事故原因	発生場所 〇〇県
A200800951	平成20年11月17日	石油ストーブ(開放式)	RS-L21	当該製品の置き台付近に火と思われる光が見えたので、点火つまみを上げて消火を試みたが、消火できないため、土間に移動させたところ、燃焼筒外側付近から炎が上がった。1名が両手と頭部に軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	不明	調査中	福島県
A200801277	平成20年12月31日	石油温風暖房機(開放式)	LR-357	当該機器のコードをコンセントに差し込んだところ、「パチッ」と音がし、その後スイッチを入れたところ、当該機器の下から燃えだした。現在、原因を調査中。	不明	調査中	茨城県