

【消費生活用製品安全法に基づくトヨタからの報告】

■重大製品事故一覧

管理番号	事故発生日	製品名	機種・型式	事故内容	製品の使用期間	事故原因	発生場所 〇〇県
A201200902	平成25年2月3日	石油ストーブ(開放式)	LC-E30	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に可燃物が接触して引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A201200996	平成25年2月24日	石油給湯機	DS-4000(S)	当該製品を使用中、異臭がして停止したことから、再度点火したところ、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生してしており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	熊本県
A201300006	平成25年3月16日	石油ストーブ(開放式)	RCA-88	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	福岡県
A201300009	平成25年3月21日	石油ストーブ(開放式)	R-33	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	新潟県
A201300537	平成25年9月27日	石油ストーブ(開放式)	RS-D30B	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の出火したのか、他の要因かも含め、現在原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A201300538	平成25年11月5日	石油こんろ	HH-S219E	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。現在原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A201300554	平成25年11月11日	石油ストーブ(開放式)	RS-L21	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	鹿児島県
A201300752	平成25年12月28日	石油ふろがま	AF-203B(N)	当該製品のタイマーをセットした後、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。製造から20年以上経過した製品。	不明	調査中	北海道