

【消費生活用製品安全法に基づくトヨタミからの報告】

■重大製品事故一覧

■重大製品事故一覧					更新日	2022年3月15日 (令和4年)	
管理番号	事故発生日	製品名	機種・型式	事故概要	公表日	被害状況	発生場所 〇〇県
A200800951	2008年11月17日 (平成20年)	石油ストーブ(開放式)	RS-L21	当該製品の置き台付近に火と思われる光が見えたので、点火つまみを上げて消火を試みたが、消火できないため、土間に移動させたところ、燃焼筒外側付近から炎が上がった。1名が両手と頭部に軽い火傷を負った。灯油漏れや異常燃焼の痕跡は認められず、当該製品全体の焼損が著しいため、事故の原因の特定には至らなかった。	2008年12月4日 (平成20年)	火災	福島県
A200801277	2008年12月31日 (平成20年)	石油温風暖房機(開放式)	LR-357	当該機器のコードをコンセントに差し込んだところ、「パチッ」と音がし、その後スイッチを入れたところ、当該機器の下から燃えた。当該製品には異常燃焼の痕はなく、電源コードの引き込み部に半断線による溶融痕はあったが出火に至った痕跡は認められず、他は焼損が著しいことから、出火部位やその原因の特定には至らなかった。	2009年2月24日 (平成21年)	火災	茨城県