

【消費生活用製品安全法に基づくトヨタミからの報告】

■重大製品事故一覧

■重大製品事故一覧					更新日	2022年3月16日 (令和4年)	
管理番号	事故発生日	製品名	機種・型式	事故概要	公表日	被害状況	発生場所 〇〇県
A201000960	2011年1月6日 (平成23年)	石油ストーブ(密閉式)	FFA-80	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品は内部から出火した可能性が高いが、事故品が既に廃棄されており製品の調査ができず、使用時の詳細な状況も不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	2011年2月18日 (平成23年)	火災	北海道
A201100209	2011年1月28日 (平成23年)	石油ストーブ(開放式)	RCA-206	当該製品を消火操作後、当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼した。当該製品は焼損が著しく、出火の痕跡を確認できず、使用時の詳細な状況も不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	2011年6月28日 (平成23年)	火災:重傷	岡山県
A201100573	2011年11月6日 (平成23年)	油だき温水ボイラー	FB-07P(FF)	当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、過去の異常燃焼等による不具合によって、ススや未燃灯油が堆積した状態で運転されていたため、燃焼中の熱等で発火したものと考えられるが、異常燃焼に至った原因を特定できず、また使用状況の詳細も確認できないことから、事故原因の特定には至らなかった。	2011年11月18日 (平成23年)	火災	北海道