

■重大製品事故一覧

■ 重大製品事故一覧						更新日	2025年7月29日（令和7年）		
管理番号	事故発生日		製品名	機種・型式	事故概要	公表日		被害状況	発生場所
A202400903	2024年11月23日	（令和6年）	石油ストーブ（開放式）	ML-21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 製造から25年以上経過した製品。	2024年12月6日	（令和6年）	火災	栃木県
A202400272	2024年6月19日	（令和6年）	除湿機	TD-C56E	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。調査の結果、当該製品は、圧縮機の端子部付近で内部配線が異常に発熱したことで焼損したものと推定されるが、内部配線が異常発熱した原因の特定には至らなかった。	2024年6月28日	（令和6年）	火災	兵庫県
A202400205	2024年5月21日	（令和6年）	石油ストーブ（開放式）	RS-S29F	建物1棟を全焼、4棟を類焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	2024年6月11日	（令和6年）	火災（軽傷1名）	長野県
A202400063	2024年3月13日	（令和6年）	石油ストーブ（開放式）	NT-946	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。 当該製品は焼損が著しく、確認できない部品があり、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	2024年4月23日	（令和6年）	火災（死亡1名）	愛知県
A202301124	2024年2月1日	（令和6年）	石油ストーブ（開放式）	RC-W360	建物4棟を全焼、5棟を類焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	2024年3月22日	（令和6年）	火災（軽傷1名）	新潟県
A202301081	2024年2月27日	（令和6年）	石油ストーブ（開放式）	RCA-36C	作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の原因かも含め、現在、原因を調査中。 製造から40年以上経過した製品。	2024年3月8日	（令和6年）	火災	神奈川県
A202301080	2023年11月20日	（令和5年）	石油ストーブ（開放式）	RCA-206	当該製品の上に鍋を置いた状態で当該製品を使用中、鍋に油を注ぎ、その場を離れた後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 製造から30年以上経過した製品。	2024年3月8日	（令和6年）	火災	北海道
A202301072	2024年2月27日	（令和6年）	石油給湯機	BS-3300S（3N）	当該製品を使用中、異音及び異臭が生じて停電したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 当該製品は、長期使用（28年）により燃焼不良となり、熱交換器内部でフィンにすすが堆積して閉塞したことから、未燃灯油や高温の排気ガスが発生し、機器内部へ漏れて出火したものと推定される。	2024年3月8日	（令和6年）	火災	鳥取県
A202300910	2024年1月10日	（令和6年）	石油温風暖房機（開放式）	LC-S32D	建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。 当該製品の燃焼部に異常燃焼の痕跡はなく、確認できた部品に異常は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	2024年1月23日	（令和6年）	火災（軽傷1名）	福岡県
A202300887	2024年1月1日	（令和6年）	石油ストーブ（開放式）	KS-GE67	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現地、原因を調査中。	2024年1月16日	（令和6年）	火災	長野県