

【消費生活用製品安全法に基づくトヨタミからのご報告】

■重大製品事故一覧

事故発生日(西暦)	品目	型式機種	事故概要	製品の使用期間	事故原因	発生場所 〇〇県
2007/11/3	自然通気形開放式石油ストーブ	R-33	8時頃豆を煮炊きするため土間に鉄板をひきR-33を置いて、鍋を天板の上へのせ、ストーブを点火する。灰汁をとるため何度か見に来たが、その時は何ともなく12時頃見に来た時ストーブ下部より炎が上がっているのを見つけて消防に連絡。	不明	現在調査中	三重県
2007/12/8	石油小型給湯機	BS-3100G (S) (3N)	当該機器付近より出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	不明	現在調査中	長崎県
2007/12/25	自然通気形開放式石油ストーブ	R-33	当該製品を使用中、炎が大きくなって燃えているのを発見した。消火の際、軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	不明	現在調査中	香川県